Vorhaben:

Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe
Planfeststellungsabschnitt 1: km 59,709 – km 56,597 (Strecke 1120)

DB NETZE

Unterlage 23

Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

c	Ausgangsverfahren: 3. Änderung im Verfahren	14.05.2020
b	Ausgangsverfahren: 2. Änderung im Verfahren	01.09.2019
a	bleibt frei	
0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	09.08.2016

Vorhabenträger

DB Netz AG
Großprojekte Nord
I.NG-N-S
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg

Datum ~~01.09.2019~~ 14.05.2020 Unterschrift gez. Gnielinski

Vertreter des Vorhabenträgers:	Planverfasser:
	DB Engineering & Consulting GmbH Region Nord Planung Verkehrsanlagen I.TP-N-P-HAN(V) Joachimstraße 8 30159 Hannover Datum ~~01.09.2019~~ 14.05.2020 Unterschrift gez. Großmann

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Planungsstand: ~~09.08.2016 01.09.2019~~ 14.05.2020

Unterlage 23 – Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

Unterlage	Bezeichnung
23.1	**Erläuterungsbericht**
23.2	**Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen**
23.2.1	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 59,239 - km 59,881
23.2.2	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1241, km 4,567 - km 4,802
23.2.3	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 58,691 - km 59,239
23.2.4	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1242, km 59,153 - km 59,555
23.2.5	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 58,051 – km 58,691
23.2.6	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 56,597 - km 59,709
23.2.7	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 56,852 - km 57,404
23.2.8	Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen Strecke 1120, km 56,957 - km 56,852
23.3	**Darstellung der Altlastensituation**
23.3.1	Darstellung der Altlastensituation, FS.R-Standort 5116 Hmb-Wandsbek Strecke 1120, km 56,714 – km 57,843
23.3.2	Darstellung der Altlastensituation, FS.R-Standort 5473 Strecke 1120, km 57,843 – km 59,163
23.3.3	Darstellung der Altlastensituation, FS.R-Standort 5473 Strecke 1120, km 59,163 – km 61,984

23.4 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden)

23.4.1 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 56,597 – km 57,275

23.4.2 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 57,275 – km 58,089

23.4.3 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,089– km 58,898

23.4.4 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,500– km 58,898

23.4.5 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,898– km 59,709

23.4.6 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 56,597– km 57,275

23.4.7 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 57,275 – km 58,089

23.4.8 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,089– km 58,898

23.4.9 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,500– km 58,898

23.4.10 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,898– km 59,709

23.4.11 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 56,597– km 57,275

23.4.12 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 57,275 – km 58,089

23.4.13 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,089– km 58,898

23.4.14 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,500– km 58,898

23.4.15 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) (Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,898– km 59,709

23.5 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter)

23.5.1 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 56,597 – km 57,275

23.5.2 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 57,275 – km 58,089

23.5.3 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,089– km 58,898

23.5.4 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,500– km 58,898

23.5.5 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,898– km 59,709

23.5.6 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 56,597 – km 57,275

23.5.7 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 57,275 – km 58,089

23.5.8 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,089– km 58,898

23.5.9 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,500– km 58,898

23.5.10 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) (Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Strecke 1120, Abschnitt: km 58,898– km 59,709

23.6 Lageplan Bereitstellungsfläche

23.6.1 Lageplan der Bereitstellungsfläche im Gbf Wandsbek (Bauwerksverzeichnis Nr. 838)

1. Änderung im Verfahren
2. Änderung im Verfahren
3. Änderung im Verfahren