

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten für oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche außerhalb von Hallen

Personenverkehrsanlage:

Bovestraße

Bahnhofsnummer:

8315

Strecke/ Abschnitt:

Kbs 140

Nachweise vom:

29.04.2015

Nachweis-ld:

20150429T111209-3

0. Nachweis der Aktualisierung bzw. Fortschreibung

Erstellung der Nachweise

29.04.2015

1. Voraussetzungen und Vorgehen zur Nachweisführung

Entsprechend Richtlinie 813.0101 sind für oberirdische Bahnsteige außerhalb von Bahnsteighallen Rettungswegmöglichkeiten vorzusehen. Der Nachweis kann durch ein risiko-orientiertes und mit dem EBA abgestimmtes Verfahren erfolgen.

Voraussetzung für den Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten ist eine minimale hindernisfreie (Durchgangs-) Breite von 1,20 m auf mindestens einer Wegkette zum Verlassen eines Bahnsteigs vom Zugausstieg an. Anderenfalls muss ein sicherer Bereich auf dem Bahnsteig ausgewiesen werden.

Ausgangspunkt für die den Nachweisen zu Grunde liegenden Risikoberechnungen ist der unter <2. Eingangsdaten> beschriebene Zustand. Dieser Zustand wird bei der ersten Risikoberechnung bewertet.

Die unter <2. Eingangsdaten> aufgeführten Zuggattungen stehen modellhaft für Zugkomponenten mit vergleichbaren Personenkapazitäten. Für die Nachweise sind ausschließlich die im entsprechenden Anhang angegebenen Personenaufkommen maßgebend. Die angegebene Traktion (elektrische Traktion oder Dieseltraktion) der verkehrenden Zugkomposition ist ebenfalls modellhaft und wirkt sich in keinem Fall auf die Ergebnisse aus.

Die Nachweisführung erfolgt je Bahnsteig, wobei alle Wegketten zur Erschließung der Bahnsteige berücksichtigt werden. Die Wegketten ergeben sich aufgrund

- · der Abgänge von den Bahnsteigen,
- der vorhandenen Unter-/ Überführungen und
- · der Ausgänge aus den Unter-/ Überführungen,

die unter <2. Eingangsdaten> angegeben sind.

Soweit sich bei der ersten Risikoberechnung das Fazit <Umsetzbare Variante> ergibt, sind keine Maßnahmen notwendig. Anderenfalls erfolgt die Bestimmung notwendiger Maßnahmen iterativ, sodass sich auch mehrere Varianten der <Maßnahmen zur Risikominderung> ergeben können. Unter <3. Ergebnisse> werden je Variante nur die Bereiche der Personenverkehrsanlage aufgeführt, auf denen Maßnahmen notwendig sind. Auf nicht genannten Bereichen sind keine Maßnahmen notwendig.

Die Ergebnisse dieser Nachweise beruhen auf den vom Auftraggeber gelieferten Daten und Angaben. Für die Richtigkeit der Eingangsdaten ist der Auftraggeber verantwortlich.

Personenverkehrsanlage: Bovestraße

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten

Bahnhofsnummer:

8315

Stand:

29.04.2015

2. Eingangsdaten

Bahnsteige

Bahnsteig

Geometrische Daten				
Art		Mittelbahnsteig		
Länge	[m]	140,00		
Breite	[m]	8,45		
Fläche	[m²]	1.185,00		
Bahnsteigende 1		Bahnsteigende 1		
Bahnsteigende 2	2	Bahnsteigende 2		
Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie Breite von mindestens 1.20 m vorhanden.				

Betriebliche Daten						
		Gleis 1	Gleis 2			
Gleistyp		Durchgehendes Gleis	Durchgehendes Gleis			
Einsteiger	[P]	250	250			
Aussteiger	[P]	250	250			
Zuggattung		S-Bahn, 2-teilig	S-Bahn, 2-teilig			
Besetzungsgrad	[%]	130	130			
Reisende	[P]	536	536			

Abgänge vom Bahnsteig

Abgang-1

	Geometrische Daten					
Länge	[m] 24,50 Lage Bahnsteigmitte					
Breite	[m]	2,40 Fluchtrichtung Treppe abwärts		Treppe abwärts		
Ende		Im sicheren Bereich				

Abgang-2

Geometrische Daten						
Länge	[m]	24,50 Lage Bahnsteigmitte				
Breite	[m]	2,40 Fluchtrichtung Treppe abwärts		Treppe abwärts		
Ende	Ir	Im sicheren Bereich				

3. Ergebnisse

Bahnsteig

(3.1.1)

Maßnahmen zur Risikominderung				
Keine				
Rettungszeit [s]	Risikostufe	Fazit	(Anhang 1.1)	
540	tolerabel	Umsetzbare Variante	-	

4. Besondere Anmerkungen

- - Keine - -

5. Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Ergebnisse

Die Führung der Nachweise ist in den unter <3. Ergebnisse> angegebenen Anhängen detailliert dargestellt.

Von den unter <3. Ergebnisse> angegebenen <Maßnahmen zur Risikominderung> stehen nur Varianten mit dem Fazit < Umsetzbare Variante > zur Auswahl.

Je Bahnsteig muss eine umsetzbare Variante für den Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten ausgewählt werden. Entsprechend der ausgewählten Varianten für alle Bahnsteige sind die angegebenen Maßnahmen notwendig.

Personenverkehrsanlage: Bovestraße

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten

Bahnhofsnummer:

8315

Stand:

29.04.2015

Die Auswahl erfolgt gesondert und ist vom Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter zu bestätigen. Die Auswahl dient gleichzeitig als Zusammenfassung eventuell umzusetzender Maßnahmen.

Hannover, 29.04.2015

Orgita
Jelins
ON c
emailt
ingeni
Eiseni
Jelins

Digital unterschrieben von Dri-Ing Matthias Jehnski DN c=DE, st=Niedersachsen, l=Hannever, emal=Matthias Jeinsko@IVEmbH de, c=IVE Ingenieurgesellschaft f. Varkehrs- und Eisenbahnwesen mbH, cn=Dri-Ing Matthias Jeinski Huja Menge

Digital unterschrieben von Anja Kempf DN: c=DE, st=Niedersachsen, I=Hannover email=Anja Kempf@NEmbH de, o=IVE - Ingenieurgesellschaft f. Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH, cn=Anja Kempf Datum: 2015.04.29 08.41:07 +02'00'

Dr.-Ing. Matthias Jelinski (Stellv. Projektleitung)

Anja Kempf (Projektbearbeitung)

IVE Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH

Lützerodestraße 10 30161 Hannover

Telefon: +49(0)511 / 89 76 68 - 21 (Stellv. Projektleitung)

+49(0)511 / 89 76 68 - 13 (Projektbearbeitung)

Telefax: +49(0)511 / 89 76 68 - 29

Web: www.IVEmbH.de E-Mail: Risiko@IVEmbH.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz des Unternehmens: Hannover Amtsgericht Hannover, HRB 56965

Geschäftsführer:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Siefer PD Dr.-Ing. Alfons Radtke

	rsonenverkehrsa chweise ausreich	-		nöglichkei	ten			Bahnhofs Stand:	snummer:	8315 29.04.2015
Aı	nhang 1.1		ttungswegr <i>hnsteig</i>	nöglichk	eiten v	von Bahnsteig				
1.	Maßnahmen zur Keine	Risikon	ninderung							
2.	Ansatz der Rettu	ungszeit								
	Rettungszeit	[s]	540							
3.	Geometrische D	aten un	d Bestimmun	g der Kapa	zitäten					
	Art	M	ittelbahnsteig							
	Länge	[m]	140,00							
	Elemente der Wo	egketter	1							
	Abgang-1									
	Länge	[m]] 24,50 Lage			Bahnsteigmitte		v	[m/s]	0,60
	Maßg. Breite	[m]	2,40	Fluchtric	ntung	Treppe abwärts		d	[P/m²]	1,20
	Ende		Im sicheren E	Bereich				Kapaz	ität [P]	933
	Abgang-2									
	Länge	[m]	24,50	Lage	***************************************	Bahnsteigmitte		ν	[m/s]	0,60
	Maßg. Breite	[m]	2,40	Fluchtric	ntung	Treppe abwärts		d	[P/m²]	1,20
	Ende		Im sicheren E	Bereich				Kapaz	ität [P]	933
4.	Personenaufkon	nmen					•			
	Auf dem Bahnste	ig								
	Summe Einsteig	er [P]	Maßg. Aussteiger [I		Maßg. Reisende [P]					
	,	500		250		536		Summe	[P]	1.286
	Personenaufkommen zur Risikoberechnung							[P]	1.286	
5.	Maßgebende Ka	pazitäte	n und Wahrsc	heinlichk	eiten de	r Versperrung			<u> </u>	
	Abgang-1									
	Maßg. Kapazität	[P]	Wahrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens				Erreichens [-	וו		
	93		<u></u>	.07E-01		fährlichem Ereignis	1,00E-04	-		
	Abgang-2				· · · · ·					
	Maßg. Kapazität	[P]	Wahrscheinli	chkeit der \	Versperi	ung bzw. des Nicht-	Erreichens I-	ī		
	93		Bei Brand 1		,	fährlichem Ereignis	,	7		

[T/(P·a)]

1,05E-10

Kapazität der vorhandenen Wegketten

Individuelles Risiko

6. Individuelles Risiko mangelnder Rettungswegmöglichkeiten

1.866

Summe Kapazitäten [P]

Personenverkehrsanlage: Bovestraße Bahnhofsnummer: 8315
Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten Stand: 29.04.2015

7. Risikobewertung

Risikostufen zur Risikoeinordnung

Risikostufe	Gefährdungsrate nach MEM	Gefährdungsrate für System Bahnsteig	Konsequenzen	
intolerabel	[T/(P·a)]	[T/(P·a)]		
unerwünscht	- 1,00E-04	2,85E-09	Maßnahmen erforderlich	
	1,00E-05	2,85E-10		
tolerabel	1.00E-06	2.85E-11	Keine Maßnahmen erforderlich	
vernachlässigbar	1,00L-00	2,000-11	- Reme Mashaninen enordenich	

Risikostufe des vorhandenen Risikos	tolerabel
Konsequenzen	Keine